Firmato digitalmente da
**stefano sandiano**
CN = sandiano stefano

REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria

# COMUNE DI CARTOSIO

## INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PERETTA EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016

## DETERMINAZIONE N. 3867 DEL 23.12.2016

LIVELLO DI PROGETTAZIONE — DEFINITIVO - ESECUTIVO

Oggetto della tavola

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

data MARZO 2017

scala

revisione

data

Progettisti

**Ing. Stefano SANDIANO**
Via Aspromonte,16
15121 - Alessandria

SEDE OPERATIVA: Via Aspromonte, 16
15121 Alessandria - Tel-Fax: 0131 288369

tavola n.

A02

Il Responsabile Unico del Procedimento:

TUTTI I DIRITTI SU QUESTO ELABORATO SONO RISERVATI

# REGIONE PIEMONTE
# PROVINCIA DI ALESSANDRIA
# COMUNE DI CARTOSIO

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PERETTA

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016

DETERMINAZIONE N. 3867 DEL 23.12.2016

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

## Documentazione fotografica




**Figura 1 - fotopiano - individuazione area intervento**

**Figura 2 - vista verso monte dall'area del dissesto**

**Figura 3 - vista dell tratto in dissesto**

**Figura 4 - vista del versante a monte del dissesto**

**Figura 5 - vista della porzione sommitale del versante di monte**

**Figura 6 - vista di valle della porzione in dissesto**

**Figura 7 - vista porzione in dissesto verso valle**

**Figura 8 – vista compessiva trasversale porzione in dissesto**

Alessandria, 31.03.2017

**Il Progettista**
Ing. Stefano Sandiano

# REGIONE PIEMONTE
# PROVINCIA DI ALESSANDRIA
# COMUNE DI CARTOSIO

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PERETTA

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016

DETERMINAZIONE N. 3867 DEL 23.12.2016

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

## Documentazione fotografica




**Figura 1 - fotopiano - individuazione area intervento**

**Figura 2 - vista verso monte dall'area del dissesto**

**Figura 3 - vista dell tratto in dissesto**

**Figura 4 - vista del versante a monte del dissesto**

**Figura 5 - vista della porzione sommitale del versante di monte**

**Figura 6 - vista di valle della porzione in dissesto**

**Figura 7 - vista porzione in dissesto verso valle**

**Figura 8 – vista compessiva trasversale porzione in dissesto**

Alessandria, 31.03.2017

**Il Progettista**
Ing. Stefano Sandiano

# REGIONE PIEMONTE
# PROVINCIA DI ALESSANDRIA
# COMUNE DI CARTOSIO

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' PERETTA

EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016

DETERMINAZIONE N. 3867 DEL 23.12.2016

## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

## Documentazione fotografica




**Figura 1 - fotopiano - individuazione area intervento**

**Figura 2 - vista verso monte dall'area del dissesto**

**Figura 3 - vista dell tratto in dissesto**

**Figura 4 - vista del versante a monte del dissesto**

**Figura 5 - vista della porzione sommitale del versante di monte**

**Figura 6 - vista di valle della porzione in dissesto**

**Figura 7 - vista porzione in dissesto verso valle**

**Figura 8 – vista compessiva trasversale porzione in dissesto**

Alessandria, 31.03.2017

**Il Progettista**
Ing. Stefano Sandiano